

油烟清洗报告

我公司承诺：贵酒店排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：中天凯悦酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2023年5月23日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

中天凯悦酒店主管道清洗前后对比图



中厨房管道清洗前




中厨房管道清洗后



中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后




中厨房管道清洗前



中厨房管道清洗后




中厨房管道清洗前




中厨房管道清洗后




西厨咖啡厅管道清洗前



西厨房咖啡厅管道清洗后



西厨咖啡厅管道清洗前



西厨房咖啡厅管道清洗后



西厨咖啡厅管道清洗前



西厨房咖啡厅管道清洗后




西厨咖啡厅管道清洗中



西厨房咖啡厅管道清洗后




西厨咖啡厅管道清洗前中



西厨房咖啡厅管道清洗后



员工厨房主管道清洗前



员工厨房主管道清洗后




员工厨房主管道清洗前



员工厨房主管道清洗后




员工厨房主管道清洗前



员工厨房主管道清洗后




员工厨房管道施工中



员工厨房管道施工中



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后




宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道清洗后



楼顶风机清洗前 1



楼顶风机清洗后 1




楼顶风机清洗前 2



楼顶风机清洗后 2



楼顶风机清洗前 3




楼顶风机清洗后 3



楼顶风机清洗前 4



楼顶风机清洗后 4



楼顶风机清洗中



楼顶风机清洗后



楼顶风机清洗前



楼顶风机清洗后




楼顶风机清洗前




楼顶风机清洗后



风机清洗前



风机清洗后



施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131



