

# 油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。


施工地点：晴隆假日酒店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2022年3月26日

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131





烟罩清洗前 1



烟罩清洗后 1



烟罩清洗前 2



烟罩清洗后 2



烟罩施工中



烟罩清洗后



防火板清洗前



防火板清洗后



管道清洗前 1



管道清洗后 1



管道清洗前 2



管道清洗后 2



净化器清洗前



净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



风机清洗前



风机清洗后



风机施工中



风机施工中



净化器清洗中



防火板清洗中

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131



