

油烟清洗报告

我公司承诺：贵单位排烟系统在清洗完毕后符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准，在清洗完毕后能够达到餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

施工地点：贵州饭店

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

施工时间：2021 年 11 月

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131

(主楼厨房部分清洗图片)



主楼1楼厨房烟罩清洗前



主楼负一楼厨房烟罩清洗后



主楼1楼西厨烟罩施工中




主楼1楼西厨烟罩清洗后



主楼1楼西厨管道清洗前 1



主楼1楼西厨管道清洗后 1



主楼西厨防火板清洗前



主楼西厨防火板清洗后



主楼 1 楼西厨管道清洗前 2



主楼 1 楼西厨房管道清洗后 2



主楼负一楼厨房净化器清洗前



主楼负一楼厨房净化器清洗后




主楼3楼厨房烟罩清洗前 1



主楼3楼厨房烟罩清洗后 1



主楼3楼厨房烟罩清洗前 2



主楼3楼厨房烟罩清洗中



主楼3楼厨房烟罩清洗前 3



主楼3楼厨房烟罩清洗后 3



主楼3楼厨房管道清洗前



主楼3楼厨房管道清洗后



主楼3楼厨房管道施工中



主楼3楼厨房管道清洗后



主楼3楼厨房新风管清洗前




主楼3楼厨房新风管清洗前后




主楼 4 楼厨房烟罩清洗前 1



主楼 4 楼厨房烟罩清洗后 1



主楼 4 楼厨房烟罩清洗前 2



主楼 4 楼厨房烟罩清洗后 2



主楼 4 楼厨房挡板清洗前 2



主楼 4 楼厨房挡板清洗后 2



主楼 4 楼厨房风扇清洗前



主楼 4 楼厨房风扇清洗后



主楼 4 楼厨房管道清洗前 1



主楼 4 楼厨房管道清洗后 1



主楼 4 楼厨房管道清洗后 2



主楼 4 楼厨房管道清洗后 2



主楼 4 楼库房管道清洗前



主楼 4 楼库房管道清洗后



主楼 4 楼库房管道施工中



主楼 4 楼库房管道清洗后



主楼 5 到 4 楼竖管清洗前



主楼 5 到 4 楼竖管清洗后



主楼 5 到 4 楼竖管清洗前



主楼 5 到 4 楼竖管施工中



主楼 5 到 4 楼竖管施工中



主楼 5 到 4 楼竖管清洗后



主楼平台风机清洗前 1




主楼平台风机清洗后 1



主楼平台风机清洗前 2



主楼平台风机清洗后 2



主楼平台净化器清洗前



主楼平台净化器清洗后



主楼 6 楼平台净化器清洗前




主楼 6 楼平台净化器清洗后

(东楼厨房部分清洗图片)



东楼 1 楼烟罩清洗前 1



东楼 1 楼烟罩清洗后 1



东楼 1 楼烟罩清洗前 2



东楼 1 楼烟罩清洗后 2



东楼 1 楼防火板清洗前



东楼 1 楼防火板清洗后



东楼1楼管道清洗前 1



东楼1楼管道清洗后 1



东楼1楼主管道清洗前



东楼1楼主管道清洗后



东楼1楼运水风轮清洗前



东楼1楼运水风轮清洗后



东楼1楼净化器清洗前



东楼1楼净化器清洗后



东楼1楼净化器机箱清洗前



东楼1楼净化器机箱清洗后



东楼1楼厨房风机清洗前



东楼1楼厨房风机清洗后



东楼 1 楼运水控制箱清洗前



东楼 1 楼运水控制箱清洗后




东楼负一楼烟罩清洗前 1



东楼负一楼烟罩清洗后



东楼负一楼厨房烟罩清洗前



东楼负一楼厨房烟罩清洗后



东楼负一楼厨房防火板清洗前



东楼负一楼厨房防火板清洗后



东楼负一楼管道清洗前



东楼负一楼管道清洗后



东楼负一楼管道清洗前



东楼负一楼管道清洗后





东楼横管道清洗前



东楼横管道清洗后



东楼静音风机清洗前



东楼静音风机清洗后

施工负责人：卢英骐

联系方式：96696231 13595035131