

烟道检测报告

报告编号 (NO) : GY----XCFW (2022) 第 135 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵阳市 金阳观山湖区 烟草研究院

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2022年4月12日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	金阳烟草研究院	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵阳市金阳观山湖区	采样日期	2022年04月10日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2022年04月12日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2022年04月09日至
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员: 陈政勇

主检员: 陈倩

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

【贵阳市金阳观山湖区烟草研究院食堂】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



烟罩清洗前



烟罩清洗后



烟罩清洗后



烟罩清洗后



烟罩清洗中




烟罩清洗中



防火板清洗前



防火板清洗后



管道清洗前



管道清洗后



管道清洗后




管道清洗后



净化器清洗前




净化器清洗后



净化器机箱清洗前



净化器机箱清洗后



风机清洗前



风机清洗后

施工单位：贵阳新潮服务有限公司

联系方式：96696231 13595035131

